


**Abbildung 4****Temperatur-Tiefenprofile der EWS1 in der Siemenstrasse 11, Böblingen  
Ein Profil vor der Sanierung, zwei danach**

**Abbildung 5****Temperatur-Tiefenprofile der EWS2 in der Siemenstrasse 11, Böblingen  
Ein Profil vor der Sanierung, zwei danach**